Q087

Q037

Q036

Via Cesare Battisti
Viale Colli Euganei
Via Umberto Giordano
Via Arcangelo Corelli
Via G. Puccini
Via Pollini
Via Scarlatti
Via Toscanini
Via Catalani
Via Cilea
Via Carabinieri
Parco San Lorenzo
Via Giacomo Puccini
Via Cimarosa
Via Lorenzo Perosi
Via Guido Negri
Via Giuseppe Verdi
Via Donizetti
Via Cantore
Via Renato Serra
Via Francesco Baracca
Via Enrico Toti
Via Damiano Chiesa
Via Nazario Sauro
Via Vivaldi
Via Mascagni
Via Bellini
Via Cherubini
Via Monteverdi
Via Arrigo Boito
Via Rossini
Via Paganini
Via Giuseppe Tartini
Via Fabio Filzi
Via M. Testolin
Via Pinazza
Via Albertino Mussato
Via A. Canova
Via Diaz
testo

INQUADRAMENTO



LEGENDA

	quadro elettrico da revisionare		Nuova linea di alimentazione interrata in cavo FG7OR entro tubazione in PCV serie pesante di nuova realizzazione
	Ricablaggio quadro elettrico con eliminazione riduttore di flusso		Sostituzione Fivep Sirio con AEC Ecolo di recupero previo relamping con piastra a LED RKT CREE 3ME 27W (3) Ø 395, rimozione dei vetri, modifica attacco a palo, revisione dei collegamenti elettrici e verniciatura del sostegno.
	Nuovo plinto di fondazione realizzato in opera o di tipo prefabbricato, completo di pozzetto e chiusino in ghisa carrabile.		Relamping apparecchio AEC Ecolo con piastra a led RKT CREE 3ME 27W (3) Ø 395 , rimozione dei vetri, correzione inclinazione apparecchio, revisione dei collegamenti elettrici e verniciatura sostegno.
	Sostituzione punto luce con palo cilindrico zincato Ø102 R60, proiettore Led Eral Prolamp 2.0 97793N07 40W ottica assimmetrica 07 4000°K CL II e revisione delle derivazioni		Sostituzione apparecchio con PHILIPS UniStreet BGP 243 LED120 DM12 81W grigia, e revisione delle derivazioni
	Sostituzione apparecchio con PHILIPS UniStreet BGP 202 LED60 DM12 42W grigia, revisione delle giunzioni elettriche, e verniciatura del sostegno		Sostituzione apparecchio con PHILIPS UniStreet BGP 202 LED60 DM12 42W grigia, revisione delle giunzioni elettriche.
	Sostituzione apparecchio con AEC Ecorays STU-M 4,5 2M 33W, revisione delle giunzioni elettriche, e verniciatura del sostegno		Relamping apparecchio AEC Ecolo con piastra a led RKT CREE 2SH 34W (5) Ø 395 , rimozione dei vetri, e revisione dei collegamenti elettrici.
	Sostituzione punto luce con palo cilindrico zincato Ø102 R60, apparecchio AEC Ecorays STU-M 4,5 1M 16W, revisione delle derivazioni.		Sostituzione mensola a parete con supporto armatura zincato dotato di piastra a parete da fissare con tasselli, sostituzione apparecchio con PHILIPS UniStreet BGP 202 LED60 DM12 42W grigia, revisione delle giunzioni elettriche.
	Sostituzione apparecchio con PHILIPS UniStreet BGP 202 LED25 DM10 18W grigia, revisione delle giunzioni elettriche, e verniciatura del sostegno		Nuovo punto luce con palo conico Hft 8m, sbraccio da m 1.5x1.5, apparecchio PHILIPS UniStreet BGP 243 LED120 DM12 81W grigia, revisione delle derivazioni.
	Relamping apparecchio AEC Ecolo con piastra a led RKT CREE 3ME 34W (5) Ø 395 , rimozione dei vetri, correzione inclinazione apparecchio, revisione dei collegamenti elettrici e verniciatura sostegno.		
	Sostituzione apparecchio con PHILIPS UniStreet BGP 202 LED54 DM12 39W grigia, revisione delle giunzioni elettriche, e verniciatura del sostegno		

COMUNE DI ABANO TERME (PD)

S.I.M.E.T. S.r.l.
Via Marco Polo,31
Albignasego (PD)
Tel. 049/685449
Fax 049/684816

consip

SERVIZIO LUCE 3

LOTTO 2

FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO A. ADIGE, VENETO

TAV 12

PROGETTO TECNICO ECONOMICO
DEGLI INTERVENTI - STRALCIO 2

Q036 VIA ROSSINI
Q037 VIA CILEA
Q087 VIA PUCCINI

SCALA: 1:1500

DATA: NOVEMBRE 2017

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art. 2575 e segg. C.C.- e dalla L. 22/04/1941 N. 663 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione , ecc.) sarà perseguita penalmente. Anche laddove, ai sensi della L. 07/08/1990 N. 241 fosse esercitato il diritto d'accesso agli atti della procedura di gara e si rendesse necessario l'elaborato degli elaborati presentati dalle società contraenti (ATI), di essi non potrà essere estratta copia, ai sensi del comma 2 art. 24 L. 241/90, del comma 4.5 e 6 dell'art. 5 e comma 5 lett. d) dell'art. 8 del DPR 27/06/1992 N. 352. In caso di violazioni, i contraventori e il responsabile del procedimento di accesso per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 352/92, si renderanno responsabili, anche penalmente.